

## ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТЯЖНЫХ РЕМНЕЙ

Для обеспечения безопасности перевозки перед использованием стяжных ремней следует проводить визуальную проверку ремней на предмет их повреждений либо износа.

Признаками износа стяжных ремней являются:

1. Разрыв нитей и надрезы размером более 10% ширины ремня или другие опасные надрезы.
2. Повреждение швов, волокон или надрывы.
3. Деформация вследствие нагрева.
4. Повреждение крюка, деформация, трещины или надломы на металлических деталях.
5. Деформация храповика.
6. Чрезмерный износ или повреждение агрессивными веществами (химикатами).
7. Нечитаемая или отсутствующая маркировка.

Мы готовы ответить на Ваши вопросы и надеемся на плодотворное сотрудничество!

+375 29 168 50 50  
+375 29 169 50 50

Zakaz@tlkunion.by  
<http://tlkunion.by/>

**[НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА САЙТЕ \(переход по ссылкам\):](#)**

- [ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [ВСЁ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА](#)
- [ТРОСЫ БУКСИРОВОЧНЫЕ](#)
- [ФУРНИТУРА ДЛЯ ТЕНТОВ](#)
- [ФУРНИТУРА ДЛЯ ФУРГОНОВ](#)
- [ФУРНИТУРА ДЛЯ КРЫШ И ШТОР](#)
- [НАВЕСНОЕ И ДОПОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА](#)
- [ADR-КОМПЛЕКТАЦИЯ | СИЗ](#)
- [СРЕДСТВА МАРКИРОВКИ И ОПОВЕЩЕНИЯ](#)
- [ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ](#)
- [ТОВАРЫ ДЛЯ ТАХОГРАФОВ](#)
- [АВТОМОБИЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ](#)
- [ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ](#)